

WONDERLITE[®] PC-6700


August 30, 2018 VIW

加工建議條件：

A 乾燥條件： 120°C x 4 hrs

- 與下列條件有關
- a) 環境濕度
 - b) 儲存條件
 - c) 乾燥機的乾燥狀況

B. 射出機溫度設定建議：



規格		噴嘴	壓縮段	進料段	模溫 *
PC-6700	最高 (°C)	310	320	300	70 -120
	最低 (°C)	250	250	230	

- * 隨下列條件而變動
- a) 成型品肉厚
 - b) 冷卻迴路設計
 - c) 澆口、澆道設計

注意事項：

1. 操作期間請避免原料受到任何污染.
2. 避免膠料在料管中高溫滯留過久.
3. 一般射出時，為避免膠料劣解，射出溫度請勿高於 330°C.